

# 2020 索道安全報告書

株式会社天栄村振興公社

第1ペアリフト

## 利用者みなさまへ

スキーリゾート天栄の索道事業につきまして、日頃より多くの方々にご利用いただき、誠にありがとうございます。

当社では、常にお客様の安全を第一に考え、安全輸送及び事業運営に努めております。本報告書は、鉄道事業に基づき、輸送の安全確保のための取り組みや管理体制について、ご理解いただくために公表するものです。

新型コロナウイルスの流行にともない利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしていますが、従業員一同感染対策に取り組んで参りたいと思っております。

皆様のご意見、ご感想をお寄せいただき、輸送の安全に反映して行きたいと考えております。今後も安全輸送のために取り組んでまいります。

株式会社天栄村振興公社 代表取締役社長 田代 嘉宏

## 基本方針

輸送の安全に対する行動規範を次の通り定めています。

当社の経営理念の第一は、安全の確保です。「安全の基本理念、安全方針」を次のように掲げ、社長以下全従業員に周知・徹底しております。

- ① 一致団結して輸送の安全の確保に努めます。
- ② 輸送の安全に関する法令及び関連する規定をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。
- ③ 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めます。
- ④ 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをします。
- ⑤ 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置をとります。
- ⑥ 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。
- ⑦ 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。

## 安全管理体制

安全管理規定に基づき、それぞれの責務を明確にしております。

### 《安全管理体制図》

社長	輸送の安全確保に関する最終的な債務を負う。
安全統括管理者	索道事業の輸送の安全確保に関する業務を統括する。
索道技術管理者	安全統括管理者の指揮の下、索道運行の管理、索道の保守管理その他技術上の事項に関する業務を統括する。
索道技術管理員	索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補助する。

## 事故等の発生状況と再発防止策

### (1) 索道運転事故

2019年度、索道運転事故は発生しておりません。

### (2) インシデント(事故の兆候)

2019年度、インシデントは発生しておりません。

### (3) 災害(地震・暴風雨・噴火など)

2019年度、災害による運行停止はありません。

### (3) 行政指導

ありません。

## 輸送の安全確保のための取り組み

### (1) 教育訓練

弊社、安全管理規定・運転細則等の勉強会

事故・インシデント事例についての教育

索道施設の整備・点検方法・運転取り扱いについての教育

### (2) 救助訓練

索道救助訓練の実施

普通救命講習会の実施

避難訓練の実施

### (3) 施設の整備状況

圧搾装置点検整備

減速機潤滑油交換

第三者の業者による振動検査

## ご利用の皆様へのお願い

### リフト乗車時の注意事項

- ① 乗り方、降り方に不安のあるお客様は、係員に申し出て下さい。
  - ② スキー板・スノーボードを持ったままでは、ご利用できません。  
(装着して乗車してください。)
  - ③ ソリ・プラスチック製の遊具ではご利用出来ません。
  - ④ 事故防止の為、おんぶ、抱っこでの乗車は禁止します。
  - ⑤ 空き缶、煙草の吸殻、その他の物品を、乗っているリフトから投げ捨てないで下さい。
  - ⑥ 搬器から飛び降りたり、搬器を揺らさないで下さい。
  - ⑦ 衣類、携帯品などが、搬器に巻き付かないように注意して下さい。
  - ⑧ 改札後は係員の指示に従って下さい。
  - ⑨ 落とし物に注意してください。(グローブ、帽子等)
- 安全確保のため、係員、パトロールの指示に従ってください。

## 連絡先

〒962-0621

福島県岩瀬郡天栄村大字湯本字二俣国有林161林班

株式会社天栄村振興公社 スキーリゾート天栄

TEL 0248-84-2501・FAX 0248-84-2510

E-mail [information@resoten.com](mailto:information@resoten.com)